

위치도 및 현장사진

위 치 도

행주양수장(경기도 고양시 덕양구 행주외동 137-3)



현 장 사 진

행주양수장 4호기 펌프 작동 불량



현 장 사 진

행주양수장 4호기 펌프 작동 불량



현 장 사 진

행주양수장 4호기 펌프 작동 불량



위치도 및 현장사진

위 치 도 제1호용수간선(경기도 고양시 일산동구 장항동 507-24)




현 장 사 진 제진기 링크 파손



현 장 사 진

제진기 링크 파손



현 장 사 진

제진기 링크 파손

