
위치도 및 사진대지

[울북양수장 등 10개소 보수 등]

2026. 07.



한국농어촌공사
평택지사

◇ 시설명 : 율북양수장

◇ 담당자 : 3급 육정수

◇ 주소 : 경기도 평택시 청북읍 율북리 289-026 (율북양수장)

위치도



율북양수장 바이패스 밸브파손



◇ 시설명 : 은산양수장

◇ 담당자 : 3급 육정수

◇ 주소 : 경기도 평택시 진위면 은산리 875-6 (은산양수장)

위치도



은산양수장 드레인밸브 파손 점검




◇ 시설명 : 도곡양수장

◇ 담당자 : 3급 육정수

◇ 주소 : 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1033 (도곡양수장)

위치도



도곡양수장 토출배관 파손 점검



- ◇ 시설명 : 신왕양수장
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 화성시 만세구 양감면 신왕리 1848 (신왕양수장)

위치도



신왕양수장 플랜지부 파손 점검



◇ 시설명 : 청북양수장

◇ 담당자 : 3급 육정수

◇ 주소 : 경기도 평택시 청북읍 옥길리 150-086 (청북양수장)

위치도



청북양수장 배관 누수 점검



◇ 시설명 : 동막간이양수장

◇ 담당자 : 3급 육정수

◇ 주소 : 경기도 평택시 지산동 910 (동막간이양수장)

위치도



동막간이양수장 오일웬스 점검



고장 부분

- ◇ 시설명 : 동막저수지
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 평택시 지산동 892-10 (동막저수지)

위치도



동막저수지 배관 이탈부 점검



- ◇ 시설명 : 율북배수장
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 평택시 청북읍 율북리 344-010 (율북배수장)

위치도



율북배수장 진공배관 볼밸브 파손 점검



- ◇ 시설명 : 기산2양수장
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 평택시 현덕면 기산리 78-7 (기산2양수장)

위치도



기산2양수장 드레인 밸브 파손 점검



◇ 시설명 : 봉무양수장

◇ 담당자 : 3급 육정수

◇ 주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 581-2 (봉무양수장)

위치도



봉무양수장 가이드봉 파손 점검

