


붙임


분해점검 사진대지




시 설 명	연제2양수장
사진설명	철거 후 수중펌프 전경



시 설 명	연제2양수장
사진설명	상부브라켓 분리



시 설 명	연제2양수장
사진설명	전동기 회전자 분리



시 설 명	연제2양수장
사진설명	고정자 권선 상태




시 설 명 창평2양수장

사진설명 철거 후 수중펌프 전경



시 설 명 창평2양수장

사진설명 상부브라켓 분리



시 설 명 창평2양수장

사진설명 전동기 회전자 분리



시 설 명 창평2양수장

사진설명 고정자 권선 상태