






-여천지역아동센터 현 시설 사진-

1	시설개보수의 경우 현 시설 사진		
			
<센터 최근 5월 앞 전경>			
			
<센터 외벽>			
			
<센터 뒷 외벽>			
			
<센터 4월 사진>			
			
<옥상 지붕>			
			
<옥상 지붕>			
			
<1층 주방 천장 내려앉음>			
			
<2층 강당 천장 곰팡이>			
			
< 2층강당 곰팡이 벽지 >			
			
< 2층강당 전체 곰팡이 벽지 >			
			
< 2층강당 곰팡이 벽지 >			
			
<1 층 분전함 위 누수>			