
위치도 및 사진대지

[홍원2양수장등 6개소 수중펌프 보수 용역]

2026. 09.



한국농어촌공사
평택지사

◇ 시 설 명 : 홍원2양수장 수중펌프 보수공사

◇ 담 당 자 : 3급 육정수

◇ 주 소 : 경기도 평택시 포승읍 홍원리 461(홍원2양수장)

위치도




홍원2양수장 수중펌프



- ◇ 시 설 명 : 대성토2양수장 수중펌프 보수공사
- ◇ 담 당 자 : 3급 육정수
- ◇ 주 소 : 경기도 평택시 청북읍 고잔리 1534-02 (대성토2양수장)

위치도



대성토2양수장 수중펌프



- ◇ 시설명 : 장수양수장 수중펌프 보수공사
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 평택시 현덕면 장수리 3-02 (장수양수장)

위치도



장수양수장 수중펌프



- ◇ 시설 명 : 대반간이양수장 수중펌프 보수 점검
- ◇ 담당 자 : 3급 육정수
- ◇ 주 소 : 경기도 평택시 현덕면 덕목리 587-5 (대반간이양수장)

위치도



대반간이양수장 수중펌프



- ◇ 시설명 : 방림양수장 수중펌프 보수 점검
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 평택시 현덕면 덕목리 587-5 (대반간이양수장)

위치도



방림양수장 수중펌프



- ◇ 시설명 : 권관2양수장 수중펌프 보수 점검
- ◇ 담당자 : 3급 육정수
- ◇ 주소 : 경기도 평택시 현덕면 권관리 286-13 (권관2양수장)

위치도



권관2양수장 수중펌프



절연저항 및 석션커버
이상발생